

[illegible]

[illegible]

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	4 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

[illegible]

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	6 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	7 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	8 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	9 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	10 / 10
		10.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-16 TTB Beschreibung Serviceleistungen vpo.docx								

Auslesen der Daten am Digitalfunkgerät (Motorola)

Die Bedienung und die Anzeigen sind bei den aus dem Rahmenvertrag des ZRF Allgäu beschafften Geräten von Motorola grundsätzlich gleich. Dies betrifft das MRT mit dem Bedienhandapparat (TSCH) oder Bedienkonsole (RECH), sowie die beiden HRT MTP 850 FuG und MTP 850 Ex. Nachfolgend dargestellt der TSCH.




Bild 1

Grundanzeige im
Ruhezustand.

Durch Drücken der Taste „Menü“ wechselt der Bildschirm auf das „**Hauptmenü**“.



Bild 5

Zum Anzeigen aller
Daten Untermenü
„Info Funkgerät“
Anwählen und mit
„Wählen“ bestätigen.



Bild 2

Mit der Vierwege-Navigationstaste (Wippe) den Menüpunkt **„Meine Infos“** anwählen und mit „Wählen“ bestätigen.



Bild 6

Anzeige von
Gerätetyp
Software Version

Weitere Daten mit „Mehr“ .



Bild 3

Zum Anzeigen der
ISSI Untermenü
„**Meine Einzelnr.**“
mit „Wählen“
bestätigen.




Bild 7

Anzeige von
ISSI
TEI „Gerätenummer“
SN Seriennummer
 Weitere Daten mit
 „Mehr“:




Bild 4

Anzeige „**Einzelruf Nummer**“ ist gleich der **ISSI** der verwendeten BOS-Sicherheitskarte.

Zurück zur Grundanzeige
mit roter Hörertaste.




Bild 8

Anzeige **OPTA**
Operativ-Taktische-
Adresse auf der
BOS-Sicherheitskarte.

Zurück zur Grundanzeige
mit roter Hörertaste.

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	1 / 2
		14.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abgabe: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-14 TTB-Info Gerätedaten auslesen vpo.docx								

Angaben auf BOS-Sicherheitskarten



1 = ISSI

Individual Short Subscriber Identity
Teilnehmerkennung, ist im Einsatzzeit-
system mit dem Rufnamen verbunden


2 = Geburts-OPTA

operativ-taktische-Adresse mit Bundesland BY, Organisation FW, Kfz-Kennzeichen KE und vollständiger Teilnehmeradresse (ITSi)

Bild 9

Angaben auf Digitalfunkgeräten

Motorola MRT MTM 800 FuGET



3 = Seriennummer oder S.N.

④ = TEI oder TEI No.

TETRA Equipment Identity
Geräteidentifikationsnummer

MOT TEI = Motorola interne Nummer

Bild 10

Bild 11

Motorola HRT MTP 850 FuG




Bild 12

Motorola HRT MTP 850 Ex




Bild 13

Version	Verantwortliche /r	Erstellt		Freigabe		Aktualisiert		Seite
1.0	SG 3 / TTB Allgäu Jerkovits	am	durch	am	durch	am	durch	2 / 2
		14.02.2017	v. Poschinger	16.02.2017	v. Poschinger			
Abk.: I:\37.3\080 TTB\TTB Dokumente\2017-02-14 TTB-Info Gerätedaten auslesen vpo.docx								

Name (verantwortlich für die folgenden Angaben)	Dienststelle Feuerwehr
Funktion	Rückrufnummer
Datum	Unterschrift

Anlage 5.2

 zum Dokument "Hinweise und Regelungen zur Serviceleistung für Endgeräte durch die TTB Allgäu"

**- nur zur Information ! -
Download im Extranet ILS**

Für Sperrung und Aufhebung der Sperre ist jeweils ein eigenes, unterschriebenes Fax zu senden.

☐ **SPERRUNG Digitalfunkgerät**

☐ **Aufhebung ***

- ☐ Handfunkgerät (HRT)
- ☐ Fahrzeugfunkanlage (MRT)
- ☐ Festfunkstelle (FRT)
- ☐ DF-Meldeempfänger (APRT)

Grund für die Sperre:

- ☐ Verloren / Gestohlen
- ☐ Endgültiger Verlust
- ☐ Entsorgung
- ☐ Wartung / Reparatur
- ☐ Sonstiges (siehe Bemerkung)

ISSI

--	--	--	--	--	--	--	--

Rufname

--

TEI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ **SPERRUNG BOS-Sicherheitskarte**

☐ **Aufhebung ***

ISSI

--	--	--	--	--	--	--	--

Grund für die Sperre:

- ☐ Verloren / Gestohlen
- ☐ Endgültiger Verlust
- ☐ Entsorgung

Bemerkungen / Grund für die Aufhebung*:

* Eine Aufhebung der Netzsperrung für ein Digitalfunkgerät und / oder einer BOS-Sicherheitskarte nach Verlust, Diebstahl o. Ä. kann nach Wiederauffinden erst nach Klärung des genauen Sachverhalts erfolgen. Dies ist unter Umständen nicht sofort möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall telefonisch an die TTB Allgäu unter 0831 / 960 96 – 619 um alles Weitere zu besprechen.

I. Bearbeitungsvermerke ILS / TTB mit Handzeichen, Datum, Zeit	☐ ILS Kenntnis und Maßnahmen	☐ NeM / Tactilon - Eintrag	☐ AS Bayern informiert
II. Ablage TTB			

Version	Erstellt		Geprüft / Freigegeben		Aktualisiert			
	am	durch	am	durch	am			
1.0	10.02.17	TTB Allgäu						



Reparaturschein – HRT/HRT-EX

Anlage 5.3

zum Dokument "Hinweise und
Regelungen zur Serviceleistung für
Endgeräte durch die TTB Allgäu"

- nur zur Information ! -

Organisation: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Hersteller: _____

TEI:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Typ: _____

Serien-Nr.: _____

Zusätzliche Lizenz: ☐ Repeater ☐ Gateway ☐ sonstige: _____

Mitgeschicktes Zubehör:

☐ Akku ☐ Antenne ☐ Handmikrofon – TYP: _____

☐ Gürtelclip ☐ Sonstiges: _____

Sicherheitskarte entnommen: ☐ ja ☐ nein

Standort Sicherheitskarte: _____

ISSI:

--	--	--	--	--	--	--	--

Funkrufname: _____

Gerät der TTB-Allgäu am _____ übergeben.

Unterschrift TTB-Allgäu

Gerät von TTB-Allgäu am _____ zurück.

Unterschrift

Leihgerät: ☐ ja ☐ nein

TEI:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ISSI:

--	--	--	--	--	--	--	--

Serien-Nr.: _____

Leihgerät erhalten

Ort, Datum

Unterschrift

Leihgerät zurückgegeben

Ort, Datum

Unterschrift

Symptome:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Batterie/Ladeprobleme | ☐ Kein/schlechter Empfang | ☐ keine/schlechte Audio |
| ☐ Display-Fehler | ☐ Bucht nicht ein | ☐ Dauerton |
| ☐ Keine Signalisierung | ☐ Fehler Programmierung | ☐ ohne Funktion |
| ☐ Keine/schlechte Sendeleistung | ☐ sonstige: _____ | |
| ☐ Fehlercode: _____ | | |

Fehlerbeschreibung:

 	Versendet an ☐ ERSC / ☐ A+K am _____	_____ Unterschrift
	Von ☐ ERSC / ☐ A+K zurück am _____	_____ Unterschrift
	Ansprechpartner über mögliche Abholung verständigt	
	☐ Telefon ☐ E-Mail am _____	_____ Unterschrift

Bemerkung:
